



Forum: LASER

Topic: HP M401 soltando impressão após troca de película

Subject: HP M401 soltando impressão após troca de película

Enviado por: RicardoDS

Enviado em: 23/05/2019 08:57:58

Bom dia pessoal,

Recebi aqui uma HP Laserjet PRO 400 M401 que estava com a película rasgada em uma das laterais e o rolo pressor muito desgastado.

A impressão estava fixando bem na no papel, mesmo com as falhas de impressão.

Substituí a película, o rolo pressor e as buchas do rolo pressor.

Remontei, ao testar, percebi que a impressão não está bem fixa... está soltando do papel.

Aparentemente, tive a impressão de que o papel está saindo mais frio do que saía antes da manutenção.

Já revisei toda a montagem, não percebi nada de errado. É um modelo relativamente simples de abrir e fechar.

Alguma sugestão?

Obrigado!