



Forum: LASER

Topic: Hp 1102 para a impressão na metade da folha!

Subject: Hp 1102 para a impressão na metade da folha!

Enviado por: Wellingtavares

Enviado em: 31/05/2019 02:12:11

Olá pessoal!

Estou com uma HP1102 e ela está com o problema de iniciar a impressão e quando ela já passou a metade da folha pelo fusor ela está travando!

Achei q pudesse ser o sensor de papel na tração ou no fusor , mas já troquei os dois e o problema continua!

Alguém pode ajudar? Talvez um de vcs já passou por isso e tem a salvação da pátria!

Desde já obrigado!