



Forum: LASER

Topic: erro impossivel imprimir 71 na broter dcp 8080dn

Subject: Re: erro impossivel imprimir 71 na broter dcp 8080dn

Enviado por: eduprint056

Enviado em: 09/06/2019 23:07:06

Erro 71 é laser ou motor poligonal