



Forum: LASER

Topic: brother dcp 7065 começa a puxar folha e dai da erro 36

Subject: Re: brother dcp 7065 começa a puxar folha e dai da erro 36

Enviado por: Beckman

Enviado em: 05/07/2019 11:10:54

Bom dia,

Antes de trocar a placa de alta tensão, troca a unidade de cilindro, pois isso pode ser o fio de corona partido.

E se mesmo assim não funcionar, tente resetar a placa de alta com o BRmain e se mesmo não de certo, troque a placa de alta mesmo