



Forum: LASER

Topic: Fusor Samsung SCX 4521f

Subject: Fusor Samsung SCX 4521f

Enviado por: alojadomauro

Enviado em: 27/07/2019 13:44:06

Pessoal, nossa faz tanto tempo que nao trabalhava mais em manutençãõ de imp laser, so lidando com as tanques de tinta, que deu branco

Desmontei pra manutençãõ e vi na unidade fusora dela, onde tem a alavanca que registra a saida do papel, uma pequena mola, mas justamente essa mola eu esqueci a posiçãõ dela para que ela faça contato na extremidade dessa alavanca, com o sensor localizado na placa, alguem pode me orientar qual a posiçãõ desta mola que ja tentei varias aposições e a mesma sempre afasta a parte que fecha contato no sensor, e com isso ela acusa atolamento. desde ja agrato