



Forum: LASER

Topic: Impressora HP M602 soltando da folha.

Subject: Re: Impressora HP M602 soltando da folha.

Enviado por: copy494

Enviado em: 06/09/2019 21:26:55

Pode estar faltando pressão no fusor (erro na montagem do fusor após a troca da película, ou baixa temperatura problema nos termistor