



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8070 COD AE

Subject: BROTHER DCP 8070 COD AE

Enviado por: DEVANIRIPBN

Enviado em: 10/09/2019 10:04:46

BOM DIA, AGORA É ESTA MAQUINA, TROQUEI LASER, MODULO DO SCANNER COMPLETO, E O DEFEITO CONTINUA, GIRA AS ENGRENAGENS MAIS NAO LIGA A PARTE DO SCANNER E APARECE NO VISOR O COD. IMP. ESCANEAR AE. O SENSOR ESTA FUNCIONANDO. ALGUÉM PODE ME DAR UMA DICA ? POR FAVOR.