



Forum: LASER

Topic: Atolamento no scaner x656 DE

Subject: Atolamento no scaner x656 DE

Enviado por: vlans

Enviado em: 16/09/2019 16:54:00

Pessoal por gentileza... Eu estou há pouco tempo no mercado , peguei algumas impressoras lexmark x656 de um determinado cliente. A maioria era defeito no fusor ... Até ai blza. Hoje peguei uma que está atolando no scaner ao digitalizar.... Alguém ja pegou esse problema ? Abri o scaner mas como nunca mexi nele venho a esse forum para pedir ajuda. Dede já agradeço.