



Forum: LASER

Topic: Samsung CLX 3175 manchando folhas

Subject: Re: Samsung CLX 3175 manchando folhas

Enviado por: GermanoCWB

Enviado em: 20/09/2019 10:06:12

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Provavelmente é a lâmina de limpeza da belt que está velha.

Simionato

O duro é que pelo que vi na internet não existe essa lâmina para vender e tem que trocar toda a transfer belt.

Será que é isso mesmo?