



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP 2050 - Carro atola na direita >>> Erro só na impressão do PC

Subject: Re: HP 2050 - Carro atola na direita >>> Erro só na impressão do PC

Enviado por: majolotecinfor

Enviado em: 08/11/2019 11:15:29

Bom dia, pelo jeito vocês tem bom conhecimento desse modelo, por favor veja se conseguem me ajudar; após a remontagem da HP 2050, não puxa mais o papel, estou achando que tem alguma roldana invertida mas procurei na internet a forma correta da montagem do mecanismo de papel mas não encontrei, ela digitaliza normalmente não dá nenhum erro, mas quando manda imprimir ou fazer cópia não puxa o papel, já desmontei ela 3 vezes e não acho o defeito.