



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L3150 Não liga

Subject: Epson L3150 Não liga

Enviado por: assistenciaexatus

Enviado em: 25/11/2019 10:06:31

Olá, sou novo no fórum.

Estou testando uma impressora Epson L3150 que não liga, gostaria de saber se alguém sabe a tensão de cada pino de saída da fonte para placa lógica para verificar se está correta. Procurei na internet e não obtive resultado.

Obrigado