



Forum: LASER

Topic: Brother 5652 ordem ligação flets scaner e adf

Subject: Brother 5652 ordem ligação flets scaner e adf

Enviado por: zezo

Enviado em: 29/12/2019 08:19:18

Desmontei brother 5652dn. Para limpeza no laser. Acontece que na hora da montagem. Me deparei com os flets do escaner preto e do adf branco. Só que na placa logica os dois conectores são pretos.. Minha pergunta. Qual ordem de ligação dos flets ? (o flet branco vai no conector de cima ou no de baixo?)