



Forum: LASER

Topic: LEXMARK MX622 - PROBLEMA 140.80A Service Transport Motor

Subject: LEXMARK MX622 - PROBLEMA 140.80A Service Transport Motor

Enviado por: kemsyt

Enviado em: 22/01/2020 17:34:50

Boa tarde. Meu primeiro tópico aqui.

No meu trabalho tem uma impressora LEXMARK MX622, adquirida recentemente.

Ela não imprime mais e a tela fica branca e aparece a mensagem "140.80A Service Transport Motor".

Já aconteceu de eu desligar, remover o toner e ligar de novo. Aí ela fica "normal" e logo após um tempo ela pára de funcionar e a mesma mensagem aparece. Detalhe que nesse caso o "ventilador" dela fica rodando por alguns segundos, depois aparece a mensagem "140.80A Service Transport Motor".

Alguém sabe como resolver? Obrigado.