



Forum: LASER

Topic: HP laserjet pro 400 M401n impressora puxa papel e para na entrada do fusor

Subject: Re: HP laserjet pro 400 M401n

Enviado por: Betokela

Enviado em: 14/02/2020 07:06:12

Colocou as engrenagens na lateral? Ou pode ter montado algo errado, pq esse fusor é difícil dar problema de atolamento.