



Forum: LASER

Topic: HP LaserJet CP 1025 travada

Subject: Re: HP LaserJet CP 1025 travada

Enviado por: DEVANIRIPBN

Enviado em: 04/04/2020 19:18:25

já verifiquei o encaixe da engrenagem do fusor eta correto, agora ela não aciona o carro, como se não ligase, só fusiona as engrenagem do fusor