



Forum: LASER

Topic: HP laserjet pro 400 M401n impressora puxa papel e para na entrada do fusor

Subject: Re: HP laserjet pro 400 M401n

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 16/04/2020 23:02:19

Retire o fusor da máquina e coloque a engrenagem no rolo de pressão então insira uma folha no fusor e gire pela engrenagem manualmente e veja se a folha entra e sai do fusor, pode ser defeito no rolo de pressão ou película patinando.

Simionato