



Forum: LASER

Topic: HP LaserJet M1132 MFP - Placa Logica

Subject: HP LaserJet M1132 MFP - Placa Logica

Enviado por: aaazevedo1980

Enviado em: 17/04/2020 07:53:11

Bom dia Pessoal,

Estou com um Laserjet HP M1132 MFP com a placa lógica TORRADA no reparo USB, testei o fusível e o capacitor principal da placa fonte e ambos estão ok.

Sintoma: Impressora não liga.

Tudo indica que o problema está na placa logica, porém não entendi por que "queimou" a placa lógica e a placa fonte está intacta. Outro detalhe é que esta impressora estava conectada via USB a um PC que também queimou a placa mãe (detalhe: este PC estava ligado em um no-break de 1.2kva e possui um fonte COSAIR GS600 - a fonte do PC também está intacta). Quando o problema ocorreu o cliente informou que estava chovendo, com raios e trovões, e ocorreu variações na rede elétrica. Cliente informou que a impressora estava conectada a um filtro de linha.

Alguém pode me ajudar a entender o que aconteceu? Estou com receio de trocar a placa lógica da impressora e placa mãe do computador e o problema voltar a ocorrer.

Agradeço desde já.