



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET 1005 COMEÇA GIRAR E PARA

Subject: Re: HP LASERJET 1005 COMEÇA GIRAR E PARA

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 12/05/2020 08:07:36

Checou os atuadores de sensor na unidade fusão?