



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Subject: Re: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 03/07/2020 08:23:29

Bom dia, Darta. Tudo bem? Infelizmente esse tipo de problema necessita de mais detalhes para que a gente possa te auxiliar. Ao instalar o cartucho de toner, diversas outras engrenagens são acionadas. O ideal seria voce desmontar a lateral do equipamento e verificar se não há desgaste nas engrenagens.