



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Subject: Re: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Enviado por: Darta

Enviado em: 13/07/2020 15:13:04

Citando:

jefersonlisik escreveu:

antes de ligar, tira a gaveta de papel e a unidade de duplex, é um teste rapido tbm

Boa tarde amigo.

Fiz esse teste e inclusive eu testei essas peças em uma impressora boa e vice versa e o problema persiste.

Alguma orientação?

Obrigado.