

## Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar Subject: Re: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Enviado por: wesleyjp

http://www.printerservice.com.br

Enviado em: 14/07/2020 10:43:19

Bom dia amigo.

Estou com o mesmo problema numa Brother MFC-L2740DW Abrindo a lateral percebi que o acoplador do toner fica pulando na hora de rodar. Você teve algum sucesso com a sua?