



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SUBSTITUINDO FUSOR DE IMPRESSÃO - Lexmark MX310dn

Subject: SUBSTITUINDO FUSOR DE IMPRESSÃO - Lexmark MX310dn

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 29/10/2020 09:06:20

Bom dia amigos! Neste vídeo, verificamos o estado do fusor de impressão do modelo Lexmark MX310dn. Em seguida, realizamos o procedimento de higienização no equipamento e a substituição por um fusor novo. Obrigado!!

Link do vídeo: <https://youtu.be/xcrZSnVNiNw>