



Forum: LASER

Topic: impressora brother 2740

Subject: Re: impressora brother 2740

Enviado por: kauan12

Enviado em: 23/11/2020 11:16:33

A engrenagem trocada foi a que gira o toner.E a folha nem chega a entrar no fotocondutor..