



Forum: LASER

Topic: impossível imprimir 40 brother mfc9460cdn

Subject: Re: impossível imprimir 40 brother mfc9460cdn

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 02/02/2021 09:44:13

Cada modelo possui um acesso diferente, você pode tentar da seguinte forma:

RESET FUSOR/KIT/LASER: *2864 + 88 ... Parar/Sair + 99

Esse método é aplicado aos modelos da série 8157, 8712.