



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: officejet 8600 com atolamento de papel

Subject: Re: officejet 8600 com atolamento de papel

Enviado por: DanielTPISUPRIMENTOS

Enviado em: 13/04/2021 15:08:45

Boa tarde, se o defeito apresenta logo quando liga o equipamento e nem movimenta o carrinho, é bem provavel que seja a correia dela na lateral da maquina, é bem baratinha mas tem que desmontar a maquina toda para chegar nela.

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1302451133-correia-papel-hp-pro-8600-8610-8620-7500-7110-7612-_JM?matt_tool=70509262&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12408848785&matt_ad_group_id=119017168518&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500385009285&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=306476779&matt_product_id=MLB1302451133&matt_product_partition_id=296321646450&matt_target_id=pla-296321646450&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgPAuAGFKEtM4-CnTB2_4IA-PGtVBTTsvah-Anr2u81AUdhtSvs9-agaApLOEALw_wcB