



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother mfc l8610CDW color

Subject: Re: brother mfc l8610CDW color

Enviado por: nage

Enviado em: 14/04/2021 11:09:59

verifique se estão saindo tensões da placa-fonte, já vi algumas impressoras com falhas assim que o capacitor de filtro da placa-fonte estava danificado.

Mas poder ser um defeito de firmware da placa-lógica é necessário verificar se a placa-lógica esta recebendo as tensões de alimentação etc.

Mas eu começaria a análise fazendo um estudo da placa fonte.