



Forum: LASER

Topic: Kyocera Ecosys P5021CDN / Erro 6000:0000134

Subject: Kyocera Ecosys P5021CDN / Erro 6000:0000134

Enviado por: leo007

Enviado em: 14/04/2021 21:58:23

Olá a todos estou com uma impressora Laser colorida modelo Kyocera Ecosys P5021CDN, que assim que liga a impressora aparece logo de cara essa mensagem "chamar serviço 6000:0000134" e não faz mais nada, nenhuma tecla funciona.

Tentei procurar aqui pelo fórum algum manual de service dessa impressora mais não encontrei nada 😕

Alguém por favor poderia me ajudar o que pode ser esse tal erro nessa Kyocera