



Forum: LASER

Topic: Multifuncional HP M1212nf

Subject: Re: Multifuncional HP M1212nf

Enviado por: DanielTPISUPRIMENTOS

Enviado em: 23/04/2021 10:20:19

geralmente é placa de fonte mesmo! trocou e resolveu!