



Forum: LASER

Topic: Brother L5652Dn - Manchando depois da 15ª folha.

Subject: Re: Brother L5652Dn - Manchando depois da 15ª folha.

Enviado por: userpc1681

Enviado em: 27/04/2021 11:47:52

Bom dia, consegui resolver este problema somente trocando a unidade fusora por uma nova(Paralela, não original), testei muitas coisas, diversas películas, graxas, rolos pressores e nada adiantou a não ser a troca da unidade completa. Em alguns casos com uma película ou rolo pressor de determinada qualidade, melhorava bastante a qualidade, mas nunca nem perto de um novo.