



Forum: LASER

Topic: impressora brother 2520

Subject: Re: impressora brother 2520

Enviado por: JoseJSJ

Enviado em: 14/05/2021 16:29:33

Teste com outra unidade fotocondutora e também verifique o aterramento dela.