



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Impressora HP 2136 corta um pedaço da impressão

Subject: Impressora HP 2136 corta um pedaço da impressão

Enviado por: Paska

Enviado em: 15/05/2021 17:18:24

Olá pessoal. minha multifuncional HP 2136 corta o código de barras que geralmente está na parte de baixo de uma impressão. Um boleto por ex.

Não são todos os boletos que acontece isso. Um ou outro sou obrigado a copiar para um pen drive e levar a uma lan house.

Na net vi alguns comentários dizendo que é uma configuração da HP. É assim mesmo.

Será mesmo, não tem solução?

Obrigado.