



Forum: LASER

Topic: Laser color CP2025 não alinha impressão

Subject: Re: Laser color CP2025 não alinha impressão

Enviado por: DanielTPISUPRIMENTOS

Enviado em: 02/06/2021 17:52:57

Boa tarde, defeito solucionado, era o solenóide do conjunto de movimentação dos toners, notei que quando limpava o laser, desmontava a maq toda e montava ela voltava a alinhar as cores, quando passava um tempo ligada ela ia dando problema novamente, dei reparo nesse solenoide e resolvi o problema!