



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: fusor brother 5652 nao funde

Subject: Re: fusor brother 5652 nao funde

Enviado por: apenasmax

Enviado em: 18/06/2021 12:03:07

Citando:

jefersonlisik escreveu:

boas noticias amigos,

em parte foi resolvido o problema,

lembrando que sao todas maquinas novas com toner original, cilindro e fusor.

falei diretamente com um tecnico da brother em SP e de tanto eliminar possibilidades achamos o erro:

na folha de configuracao 77

estava dando as versoes de firmware, e estavam desatualizadas, mesmo eu tendo instalado pelo usb,

dai o tecnico me mandou o arquivo e fiz update pelo pendrive na propria maquina.

resolveu o problema de a cada pouco nao fundir.

só que essa maquina nao dura o fusor nem 10 mil paginas imprimindo assim com papel 90grms.

Jefferson, então quer dizer que resolveu completamente?

Você já havia feito a atualização pelo site e não havia resolvido, então quando mandaram esse firmware resolveu.