



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother MFC-8890DW - Auto diagnóstico e Erro de fusor

Subject: Brother MFC-8890DW - Auto diagnóstico e Erro de fusor

Enviado por: Dartá

Enviado em: 08/07/2021 16:56:38

Estou com essa Brother que ao ligar aparece a mensagem no display de auto diagnóstico e faço o reset através do Menu, * 26864, 01, 99.

Após isso o erro some e consigo até imprimir, porém, ao deixar a impressora ligada sem imprimir nada, por volta de 5 minutos aparece a mensagem de ERRO DE FUSOR.

Testes realizados:

- Removi os termistores e fiz a limpeza de ambos.
- Medi pelo multímetro e em um deles tenho aproximadamente 400k de resistência e no outro 1.2M de resistência, estão bons?
- Ressoldei os conectores da plaquinha onde eles vão conectados.

Fiz os procedimentos acima e o erro persiste.

Alguém sabe o que pode ser?

Obrigado.