



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother MFC-8890DW - Auto diagnóstico e Erro de fusor

Subject: Re: Brother MFC-8890DW - Auto diagnóstico e Erro de fusor

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 13/07/2021 09:43:07

Bom dia, o reset soluciona somente casos onde o erro já foi solucionado porém permanece na memória do equipamento, ou também em casos de oscilações na alimentação. Quanto ao erro de fusor, você chegou a realizar a medição no termostato do equipamento? Os termistores aparentemente apresentam a medição correta, porém além da limpeza, é necessário instalá-los na posição correta, de forma que tenham contato direto com o rolo pressor e assim possam informar ao equipamento os valores reais da medição de temperatura do fusor.