



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: IMPRESSORA HP 479dw NÃO RECONHECE TONER ORIGINAIS APOS ATUALIZAÇÃO DE FIRWARE.**

**Subject: IMPRESSORA HP 479dw NÃO RECONHECE TONER ORIGINAIS APOS ATUALIZAÇÃO DE FIRWARE.**

Enviado por: speedtoner

Enviado em: 14/07/2021 00:36:18

Olá pessoal, entrou uma maquina pra min, onde o cliente comprou os toner originais da HP, porém após uma atualização de firware da maquina ele não reconhece os toner mesmo originais ,maquina nova esta na primeira substituição de toner. alguém ja pegou esse erro na IMPRESSORA MFP 479dw.