



**Forum: LASER**

**Topic: HP Laserjet 1010 - Imprimindo folha toda preta.**

**Subject: HP Laserjet 1010 - Imprimindo folha toda preta.**

Enviado por: Rods

Enviado em: 18/08/2021 10:17:18

Essa impressora esta com esse sintoma, imprimindo tudo preto. Conferi os aterramentos, troquei o toner, e persistiu. Consegui uma placa fonte para testar, e mesmo assim o defeito continua. Geralmente a falta das tensões altas que causam isso, mas não foi o meu caso. Alguém já se deparou com esse problema nesse modelo. É praticamente igual a 1020. Desmontei a unidade laser tbm, a principio tudo certo, mas é difícil ter ctza do problema ser ela sem ter outra pra testar.