



Forum: LASER

Topic: Hp pro 200 Color M276

Subject: Re: Hp pro 200 Color M276

Enviado por: ASC

Enviado em: 31/08/2021 13:43:17

Ola! Como disseram os amigos, verifique a unidade laser, abra a mesma e faça uma limpeza nos espelhos, somente limpe com um cotonete, não remova as lentes e nem os motores, somente limpe os espelhos, monte e faça o teste novamente. Boa sorte