



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: PROBLEMAS NAS UNIDADES DE FUSÃO BROTHER DCP-L2540W**

**Subject: Re: PROBLEMAS NAS UNIDADE DE FUSÃO BROTHER DCP-L2540W**

Enviado por: JoseJSJ

Enviado em: 26/10/2021 16:41:42

Boa tarde , bom , não é normal acontecer isso com 1 ano de uso , antes disso verifique o termostato das impressoras, geralmente quando ele está com defeito a impressora esquenta demais.