



**Forum: LASER**

**Topic: Impressora HP P1102w com LED laranja e VERDE acesas**

**Subject: Re: Impressora HP P1102w com LED laranja e VERDE acesas**

Enviado por: luassistenciaticnica

Enviado em: 10/11/2021 09:52:00

Bom dia,

Não é isso ,é apenas o CABO FLAT DO ESCANNER conectado invertido,basta conferir o lado certo e pronto!!! o lad laranja desaparece.

Testado aqui na HP LASERJET m125 a com SUCESSO.