



**Forum: LASER**

**Topic: hp laser Pro M104w**

**Subject: hp laser Pro M104w**

Enviado por: edisonimp

Enviado em: 17/11/2021 10:32:44

bom dia,  
estou com uma laser hp Pro M104w, com problema intermitente,  
hora funciona, hora da erro 59.C0 . desmontei e não encontrei nada de  
estranho. alguém já pegou este problema?  
obrigado pela atenção.