



**Forum: LASER**

**Topic: Kyocera M2040dn mascando folhas**

**Subject: Re: Kyocera M2040dn mascando folhas**

Enviado por: JoseJSJ

Enviado em: 10/02/2022 13:40:01

Boa tarde , para garantir uma boa qualidade de serviço aconselho a trocar buchas , rolo pressor e película. Faça uma boa lubrificação na unidade fusora e anote a quantidade de folhas impressas , faça sempre a revisão a cada 30.000 impressões.