



Forum: LASER

Topic: Questões sobre a firmware impressoras HP 135a, 135w e afins !

Subject: Questões sobre a firmware impressoras HP 135a, 135w e afins !

Enviado por: estofof

Enviado em: 21/04/2022 13:58:54

Fala galera, pequei algumas impressoras HP MFP 135a para fazer o famoso reset, aonde a mesma pode funcionar sem o chip do tonner. a primeira impressora estava com a versão do firmware muito atualizado, não sendo possível o reset, somente por downgrade da firmware. achei um vendedor no mercado livre que enviou a EEPROM da impressora já com a versão mais antiga. antes de soldar na placa eu fiz um DUMP (copia) dos dados da EEPROM enviada. fiz a solda e o reset gerado pelo vendedor com as informações pedidas de Número Serial, versão da firmware e CRUM. funcionou lindamente. ai fui para a segunda impressora. na segunda impressora eu gravei a EEPROM com a copia que eu fiz da EEPROM enviada. para minha surpresa as informações de serial, CRUM e versão não copiou da primeira impressora. a única coisa que mudou foi a versão do firmware. coloquei a impressora em modo download e enviei o mesmo arquivo gerado para a primeira impressora. adivinha, impressora aceitou o arquivo e resetado. a única informação que pegou do arquivo de reset foi o CRUM. fiz alguns teste e constatei que o CRUM é uma informação do chip do tonner. número serial da impressora não fica junto com a firmware. agora a dúvida alguém já fez isso, funciona blz ? alguém também tem uma luz sobre esse programa usado para gerar o reset ?