



Forum: LASER

Topic: FONTE SAMSUNG SL M-4080

Subject: FONTE SAMSUNG SL M-4080

Enviado por: spy40

Enviado em: 29/07/2022 18:04:10

Estou com uma fonte queimada e queria saber o valor do IC51. Ele estourou e nao tenho como identifica-lo.

Desde já
grato