



Forum: LASER

Topic: Brother 8152 - "Erro papel preso"

Subject: Re: Brother 8152 - "Erro papel preso"

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 25/04/2023 07:53:41

Retire a placa de alta e confere os aterramentos se não existe solda fria, excesso de sujeira entre outros mas não descarte se os atuadores dos sensores estão voltando no tempo desejado