



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Samsung 2070 Falso Atolamento**

**Subject: Re: Samsung 2070 Falso Atolamento**

Enviado por: ASC

Enviado em: 30/05/2023 14:54:11

Olá boa tarde! Sua impressora esta sendo ligada onde, lembrando que impressoras laser tem que ser ligada em transformador, não ligar no estabilizador do computador ou em nobreak, a impressora tem que ser ligada em um transformador, aconselho um de no mínimo 1000VA, Ligar a impressora no transformador e a outra parte diretamente na tomada, evitar utilizar réguas ou filtro de linha.