



**Forum: LASER**

**Topic: HP M127fn problema na placa de fonte "inicializando"**

**Subject: Re: HP M127fn problema na placa de fonte "inicializando"**

Enviado por: ASC

Enviado em: 10/07/2023 22:48:55

Olá! Boa noite a todos, ja verificaram o capacitor C207 da placa fonte, dê uma boa olhada, estufado ou não faça a substituição do mesmo, e faça o teste novamente, se o problema persistir pode ser que o problema esteja na parte secundaria, fica mais dificil encontrar o problema, em alguns casos somente substituindo mesmo.