



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung ProXpress SL-M4070FR - Dando porta aberta**

**Subject: Re: Samsung ProXpress SL-M4070FR - Dando porta aberta**

Enviado por: ASC

Enviado em: 03/08/2023 12:24:07

Olá fpznt! Já deu uma olhada na tampa frontal da impressora, o pino que aciona o sensor? Não está quebrado? Se possível faça também a substituição do sensor da tampa frontal.