



Forum: LASER

Topic: Erro IMPOSSIVEL IMPRIMIR 0B - Brother 5652/5902/6902

Subject: Erro IMPOSSIVEL IMPRIMIR 0B - Brother 5652/5902/6902

Enviado por: victor130491

Enviado em: 08/10/2024 14:56:41

Olá amigos.

Recentemente tive o erro IMPOSSIVEL IMPRIMIR 0B (zero B).

Como tinha outros equipamentos, segui uma linha de raciocínio, descobrindo algumas soluções, pois o mesmo código pode trazer 3 problemas que identifiquei.

1° Fonte de alta queimada: em uma das maquinas o problema estava somente na fonte de alta, trocando-a o problema foi resolvido.

2° Cabo flat: o cabo flat que sai da placa principal e vai para a fonte de alta, estava comprometido, e apos a substituição dele, o problema foi resolvido.

3° Placa principal: Foi necessaria a substituição da placa principal, por uma nova.

Identifiquei os 3 problemas, mas alerto que pode ser apenas um deles que pode causar o erro, ou no meu caso, um dos equipamentos precisou da troca dos 3 itens, entao fica a criterio do tecnico, testar e identificar de onde é proveniente o defeito.

Espero ter ajudado!