



**Forum: LASER**

**Topic: Brother L5512 L5662DN HL L5212DW L6412DW MFC L5912 L6912DW chip no cartucho e cilindro**

**Subject: Brother L5512 L5662DN HL L5212DW L6412DW MFC L5912 L6912DW chip no cartucho e cilindro**

Enviado por: victor130491

Enviado em: 09/10/2024 08:38:18

Olá meus amigos.

A linha das impressoras Brother modelos L5512 L5662DN HL L5212DW L6412DW MFC L5912 L6912DW, vieram embarcadas com chip no cartucho e cilindro, um impecilio ao meu ver.

Alguem aqui ja encontrou alguma solução de firmware para "tapear" esse chip?  
alguem aqui ja encontrou para venda, o chip de reposição para esses cartuchos?

Agradecido.